

TOTALE TRATTA NORD	359
Descrizione	Consistenza
anemometro	6
apparati rete dati galleria	14
Apparati video	5
cavo termosensibile	3
controllo, automazione, supervisione	5
elettrosoffianti by-pass	25
elettrosoffianti centrale pressurizzazione rifugi	2
fibrolaser	5
Fila illuminazione lato marcia	14
Fila illuminazione lato sorpasso	17
Gruppo di vuoto DA	1
gruppo sensori ambientali	2
illuminazione di evacuazione	7
illuminazione fornice	17
Impianti di drenaggio (attivo)	1
Impianti di nicchia	22
Impianti rifugi/luoghi sicuri	6
PMV di galleria	5
pmv freccia-croce	6
pressurizzazione rifugi	1
rilevatori co/op	4
rotopmf	8
Segnaletica evacuazione lato marcia	5
Segnaletica evacuazione lato sorpasso	5
sistema di regolazione	11
sos galleria	48
Telecamera in galleria	68
Tratta picchetti	7
Ventilatore in volta	36
Ventilazione in volta	3
TOTALE TRATTA CENTRO	400
Descrizione	Consistenza
anemometro	8
Apparati video	4
cavo termosensibile	8
controllo, automazione, supervisione	4
elettrosoffianti by-pass	16
Fila illuminazione lato sorpasso	36
illuminazione di evacuazione	8
illuminazione fornice	36
Impianti rifugi/luoghi sicuri	8
PMV di galleria	8
pmv freccia-croce	8
rilevatori co/op	16
rilevatori fumo	16
rotopmf	13
sistema di regolazione	30
sos galleria	8

Telecamera in galleria	91
Tratta picchetti	8
Ventilatore in volta	66
Ventilazione in volta	8
TOTALE TRATTA SUD	23
Descrizione	Consistenza
apparati rete dati galleria	0
Fila illuminazione lato sorpasso	7
Illuminazione fornice	7
rotopmf	2
sistema di regolazione	7
Totale complessivo	782